

Närvarande:

- Per-Olof Svensson (Peo), ordf.
- Eva Anghem (EA)
- Göran Carlsson (GC)
- Lars Hedin (LH)
- Klas Forssell (KF), vid protokollet
- Peter Dahlsten, kassör GKSS

1. Peo hälsade alla ordinarie ledamöter samt Sällskapetets skattmästare välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.
3. Utbyggnad av 2 toaletter samt duschväggar i omklädningsdelen damer och herrar i klubbhuset. Peo och KF har haft möte med Bernander (AK) och där diskuterades ombyggnaden. Beslöts att AK, som är ansvariga för klubbhuset, handlägger och ser till att det byggs nya toaletter och duschväggar i princip enligt upprättad förslagsritning daterad 2017 09 12. Färdigställes under vintern 2018. Thomas Rahm är informerad och positiv till utbyggnaden.
4. Hamnvårdar. Information om hamnvårdarnas funktion under den gångna säsongen. HK sammanställer hur det fungerat och lämnar förslag hur vi går vidare till nästa säsong (Peo, KF).
5. Parkeringsutredning för GKSS område måste igångsättas och sjösättas senast våren 2018. Förslag till nästa HK möte. (LH, KF)
6. Kösystemet att erhålla båtplats i hamnen ses över. GC utreder tillsammans med Jenny.
7. Matarbryggans bärande konstruktioner har okulärbesiktigats av KF, UH. Se bifogat protokoll
8. Klubben utreder hur man skall ställa sej till de som bor i båten även under sommarsäsongen Thomas Rahm kommer att kalla till möte med "sommarboende" avs. avgifter.
9. Betr. hamnavgift för 2018 var HK:s ståndpunkt att avgiften ej skall höjas för 2018 m.h.t. att så stort frivilligt arbete lags ner under 2017 av båtägare i hamnen. Styrelsen beslutade trots detta en höjning med 2,5%.
10. Arbeten i hamnen inför vintern. UH och KF har kontrollerat akterpålar och funnit att 12 st bör bytas ut. Erik S har fått lista på vilka pålar det gäller.
11. Uppföljning av arbetsdagar 9-12 okt. 2017. Det var mellan 9-15 frivilliga varje dag och dessa gjorde en utomordentlig insats.

Arbeten som utfördes var: samtliga träbryggor tvättade, sly och ogräs inom området rensat, akterpålar målade (återstår en del då vädret ej tillät att detta färdigställdes), nya brandsläckare flyttade till nya lägen, några elstolpar på bryggorna åtgärdade, vagnarna genomgångna och åtgärdade, mindre åtgärd på betalningsautomaten, uppdaterad breddmärkning av de ompålade platser B- och C-bryggorna, gjutning vid sjösättningsramp.

Under 2017 har frivilliga krafter utfört **690 timmar**

12. Nästa möte: onsdag 8 november 2017 kl. 18.00 i klubbhuset. LH ordnar fikabröd

Äskad budget finns som bilaga.

Göteborg 22 oktober 2017

Klas Forssell (sekr.)

Bärande konstruktioner Matarbryggan GKSS, Långedrag

Okulär besiktning av konstruktioner mm 2017 10 10 kl. 13.30.

Närvarande: Ulf Hallqvist, Klas Forssell. Antecknat av Klas Forssell

Piren - B-bryggan

Konstruktion med stålbalkar + träreglar tvärs brygga. Inga anmärkningar



Brygga B - brygga C

Konstruktion med kraftiga träbalkar och träreglar tvärs brygga, Friskt virke utan skador.

På träbalk, dels 3m, dels 10 m från C-bryggan västerut, viss nedböjning i skarv. Har sannolikt uppkommit vid anläggning av bryggan.



Brygga C - land

Konstruktion med målade stålbalkar och träreglar tvärs brygga. Skarvar rostangripna. För övrigt inga anmärkningar.



Hamnen Långedrag			2017-10-19
Budget 2018, äskad			
	Inkl. moms		
Arbete	Underhåll	Investering	
Krysspålning - B och C		50 000	Baserat på tidigare år
Byte av skadade akterpålar	100 000		Baserat på tidigare år
Besiktning flytbryggor	20 000		6 st. Baserat på tidigare besiktningar. Tömning, kontroll Och ev. åtgärd av förankringar
Reparationer B, C, D, E, F	50 000		Baserat på tidigare önskemål. Räcke servicebryggan, byte plankor.
Betong piren	160 000		Enligt offert Långedrag's Mur o Kachel. Ej utfört 2017. Arbetsdagar för HK, 80000kr?Ökad hållbarhet eller rep. av skönhetsfel.
Hammarband piren	75 000		Byta 5 st. Beloppet baserat på tidigare kostnad 5 a 15tkr (Tjörns bryggteknik)
Lyktstolpar på piren bort	5 000		Kapa och gjuta. Egen insats HK
El översyn	30 000		Baserat på föreg. besiktning. Säkerhet
El åtgärder	50 000		Baserat på föreg. besiktning. Säkerhet
Flaggstänger jolleplan		50 000	Uppskattat belopp. Nya fästen i muren/gjutning i jolleplan/flaggstänger på piren istf. Lyktstolpar
Räddningsutrustning	10 000		Brandsläckare, räddningsstegar mm
Båtplatsnummer	4 000		Enligt tidigare önskemål. Avser komplettering
Rödgröna skyltar	2 000		Enligt tidigare önskemål. Avser komplettering
Sifferdekaler båtbredd	4 000		Enligt tidigare önskemål. Avser komplettering
Material till matarbryggan		70 000	Enligt tidigare önskemål. Bara material, HK arbetsdagar.
Sjösättningsramp i betong			Lagning lös klack. Egen insats HK. Utfört 2017
Flytta Kungabrygga	10 000		Extern arbetskraft
Oförutsett underhåll	70 000		Skador som uppstår i hamnen som inte är budgeterat.
	510 000	170 000	680 000
			Investering att hanteras av GKSS Anläggningskommitté
			Utbyggnad av 2 toaletter samt duschväggar i omklädningsdelen för damer(2 st) och herrar(2st) i klubbhuset
			90 000 klubbhuset